Finalizaron los trabajos de reparación en calle Pje. Félix Aguilar esquina Río Negro-22/04/25

22/04/2025



Informamos que ha finalizado el trabajo de reparación del conducto de 200 mm de diámetro, ubicado en calle Pje. Félix Aguilar al 1600.

El servicio se está restituyendo en forma paulatina y se encontrará normalizado en el transcurso de las próximas horas.

Les recordamos que, debido al vaciamiento de la red, puede llegar a percibirse turbiedad en forma temporal al inicio de la restitución del suministro.

Para mayor información o consultas puntuales, pueden comunicarse en forma gratuita al 0800 800 2482.