## Finalizaron los trabajos de mejora en zona oeste de la ciudad 29/12





Informamos que finalizaron los trabajos de instalación de tres nuevas válvulas y una cámara de desagüe en esquina de las calles Félix Paz y Pasaje San Esteban, las cuales permitirán mejorar la distribución de caudales y optimizar los trabajos en la red.

A partir de este momento el suministro comienza a restablecerse en el sector en forma paulatina y se encontrará normalizado en el transcurso de la noche.

Les recordamos que, debido al vaciamiento de la red, puede llegar a percibirse turbiedad en forma temporal al inicio de la restitución del servicio.

Para mayor información o consulta puntuales, pueden comunicarse en forma gratuita al 0800 800 2482.