Finalizaron los trabajos en zona El Tropezón y cruce peatonal - 23/06/2025 - 04:07 hs.

23/06/2025



Informamos que finalizaron los trabajos de reparacion de un ramal de 700 mm de diámetro nominal que deriva del conducto de 1.800 mm de diámetro, ubicado en la zona El Tropezón y el puente peatonal de la Circunvalación.

A partir de ese momento, comienzas las maniobras para restituir el servicio, las mismas se realizan en forma lenta y paulatina, por lo que estimamos que se irá normalizado en el transcurso del día. Les recordamos que, debido al vaciamiento de la red, puede llegar a percibirse turbiedad en forma temporal al inicio de la restitución del suministro, en caso de persistir deberán comunicarse al 0800 800 2482 para su verificación.

Aprovechamos para agradecer a nuestros clientes por la comprension, a nuestros proveedores, a las distintas organizaciones que se hicieron presentes en el lugar y a nuestro equipo por el compromiso y nivel profesional para resolver esta situacion imprevista.

Muchas gracias